

DELIBERAÇÃO SOBRE ERROS E OMISSÕES APRESENTADOS A 5 DE JANEIRO DE 2009,
NO ÂMBITO DA EMPREITADA DE REMODELAÇÃO DO ESTALEIRO MUNICIPAL DE
VIANA DO ALENTEJO

INCIDÊNCIA	Deliberação de 07/01/2009		FUNDAMENTAÇÃO
	Aceitação	Rejeição	
Arquitectura – Pavimentos (1.1 e 1.2)		X	Deverá ser seguido o articulado das medições
Arquitectura – Pavimentos (1.3)		X	Não estão previstos pavimentos no Pavilhão B
Arquitectura – Reboco em tectos (3.2)		X	Não estão previstos rebocos em tectos nos Pavilhões A e B
Arquitectura – Serralharias (7.1.1)		X	As medições patenteadas a concurso estão correctas pois as guardas para as escadas estão incluídas nas respectivas escadas
Estabilidade (2.2)	X		Aceite a diferença para mais de 41,94 m ² sendo a totalidade do artigo de 1042,37 m ²
Estabilidade (2.4)	X		Aceite o erro na medição da sapata S3 e consequentemente a diferença para mais de 2,45 m ³ sendo a totalidade do artigo de 64,18 m ³
Estabilidade (2.6)	X		Aceite o erro na medição da sapata S3 e consequentemente a diferença para mais de 3,90 m ² sendo a totalidade do artigo de 378,37 m ²
Estabilidade (2.7.3)		X	Não está previsto o acabamento superior da laje do Pavilhão B
Demolições (1.1)		X	Os trabalhos da empreitada não compreendem demolições
Movimentação de terras (1.1)		X	Os trabalhos da empreitada não compreendem movimentação de terras que obriguem ao estudo topográfico e ao estudo geotécnico do local da obra
Revestimentos – Pinturas (1.1)		X	Não estão previstas pinturas na empreitada